

编号：滁南绿验【2022】第 3 号

白庙安置小区 项目附属绿化工程验收备案意见书

一、基本情况

白庙安置小区小区工程项目位于滁州市乌衣镇黄圩路与文慧路交口西北侧，项目占地面积 540000 平方米，规划绿地率为 35.00%。本项目由滁州市南谯区城乡建设投资发展有限公司建设，绿化设计方为西北综合勘察设计研究院，绿化施工单位为龙信建设集团有限公司，绿地测量单位为滁州市城乡建设规划设计院，绿化工程开竣工日期（开工：2018 年 11 月 竣工：2021 年 5 月）。

二、验收情况

根据建设单位提出的建设项目附属绿化工程验收申请材料和相关规定，于 2022 年 5 月 18 日组织现场验收情况如下：

1、本次属于整体性验收，荷香苑安置小区（1-21#楼、1-3#配电房、幼儿园、1-3#商业、大门及地库）以上项目附属绿化工程验收完毕，同意先行交付使用。

2、报验范围内绿化全部建设完成，主要种植香樟、榉树、桂花、紫薇、各类流线型色带等，绿化经济技术指标符合要求。



三、建议和要求

1、加强绿地监管，确保绿地率。在项目显著位置公示绿地平面图；对测绘报告中计入绿地范围的地块要加强保护，后期不得擅自改变绿地性质；做好绿地巡查和看管工作，杜绝毁绿占绿行为，确保绿地完整性。

2、加强绿化管护，确保绿化效果。及时消除植物安全隐患，及时清除绿地杂草、垃圾、枯树病死枝等，及时更换枯死植物；做好绿化季节性管护工作，开展各类植物整形修剪、病虫害防治、植物施肥、补缺补差等工作，不断提升绿化观赏性。

